

TEMA 5

Trazado y representaciones gráficas

Operaciones Auxiliares de Mantenimiento
Industrial

CFGM OPERACIÓN, CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS E
INSTALACIONES DEL BUQUE

CIFP NAUTICOPESQUERA PALMA

5.1-El trazado

- El trazado consiste en reproducir sobre la superficie de una pieza las cotas o referencias necesarias para desarrollar los procesos de elaboración mecánica posteriores (líneas de corte, centros para taladrar, superficies a limar, etc.).


- Instrumentos para el trazado:

- Punta de trazar
- Gramil
- Granete
- Compás
- Reglas
- Escuadras




- Técnica del trazado:

- 1) Asegurarse de que la pieza tiene las dimensiones adecuadas.
- 2) Escoger como asiento de la pieza las caras ya mecanizadas.
- 3) Trazar los ejes de simetría de la pieza
- 4) Marcar con el granete los centros de los agujeros a taladrar.
- 5) Los trazos deben realizarse en una sola pasada.





5.2-La representación gráfica

- Acotaciones (cotas): nos informan sobre el plano de las dimensiones de la pieza. Si es posible, las cotas no deben cruzarse.
 - \varnothing → diámetro
 - r → radio
- Tenemos muchas maneras de representar las piezas, pero básicamente trabajaremos en perspectiva (vista en que se ven las tres dimensiones), y en proyección ortogonal (planta, alzado y perfil).
- Una sección es un corte imaginario de un objeto para hacer visibles detalles interiores. Las partes cortadas aparecerán rayadas.



Solución:









Esc=1:1

5.4-Tolerancias


- La tolerancia se define como el margen de error admisible en las dimensiones y forma de una pieza a fabricar.
- Se introduce este concepto al ser imposible fabricar dos piezas exactamente iguales.
- La tolerancia viene referida a una cara de referencia (\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleright \blacktriangleleft) y su número indica la +- desviación de medida que es aceptada para aceptarla como correcta.
- Además se indica si esa cara debe ser paralela ($//$), perpendicular (\perp), concéntrica (\blacksquare) o de planitud (\square) respecto a esa cara de referencia.

- Tolerancias de posición





- Sistema ISO de tolerancias



- La estructura del sistema de tolerancias ISO está basada en la posición de la zona de tolerancia respecto a la línea cero.







- Las posiciones consideradas se designan por letras mayúsculas para agujeros (tuercas) y minúsculas para ejes (tornillos); T y t.
- Si las diferencias son positivas estamos hablando de holgura, y si son negativas de apriete.
- Luego dentro de cada letra tenemos 18 escalones que es la calidad IT (en función del diámetro).
- Ejemplo:
 - 40 H7: límites entre 40,000 y 40,025.

Grupos de diámetros (mm)	CALIDADES																	
	IT 01	IT 0	IT 1	IT 2	IT 3	IT 4	IT 5	IT 6	IT 7	IT 8	IT 9	IT 10	IT 11	IT 12	IT 13	IT 14	IT 15	IT 16
$d \leq 3$	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
$3 < d \leq 6$	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
$6 < d \leq 10$	0,4	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
$10 < d \leq 18$	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
$18 < d \leq 30$	0,6	1	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
$30 < d \leq 50$	0,6	1	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
$50 < d \leq 80$	0,8	1,2	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
$80 < d \leq 120$	1	1,5	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
$120 < d \leq 180$	1,2	2	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
$180 < d \leq 250$	2	3	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
$250 < d \leq 315$	2,5	4	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
$315 < d \leq 400$	3	5	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
$400 < d \leq 500$	4	6	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000
	Ultraprecisión		Calibre y piezas de gran precisión				Piezas o elementos destinados a ajustar						Piezas o elementos que no han de ajustar					

Posición	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	Js
Calidad	Todas las calidades											
Diámetro	Diferencia inferior Di											
$d \leq 3$	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+2	0	-IT/2
$3 < d \leq 6$	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+10	+6	+4	0	
$6 < d \leq 10$	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+5	0	
$10 < d \leq 18$	+290	+150	+95	-	+50	+32	-	+16	-	+6	0	
$18 < d \leq 30$	+300	+160	+110	-	+65	+40	-	+20	-	+7	0	
$30 < d \leq 40$	+310	+170	+120	-	+80	+50	-	+25	-	+9	0	
$40 < d \leq 50$	+320	+180	+130	-								
$50 < d \leq 65$	+340	+190	+140	-	+100	+60	-	+30	-	+10	0	
$65 < d \leq 80$	+360	+200	+150	-								
$80 < d \leq 100$	+380	+220	+170	-	+120	+72	-	+36	-	+12	0	
$100 < d \leq 120$	+410	+240	+180	-								
$120 < d \leq 140$	+460	+260	+200	-								
$140 < d \leq 160$	+520	+280	+210	-	+145	+85	-	+43	-	+14	0	
$160 < d \leq 180$	+580	+310	+230	-								
$180 < d \leq 200$	+660	+340	+240	-								
$200 < d \leq 225$	+740	+380	+260	-	+170	+100	-	+50	-	+15	0	
$225 < d \leq 250$	+820	+420	+280	-								
$250 < d \leq 280$	+920	+480	+300	-	+190	+110	-	+56	-	+17	0	
$280 < d \leq 315$	+1050	+540	+330	-								
$315 < d \leq 335$	+1200	+600	+360	-	+210	+125	-	+62	-	+18	0	
$335 < d \leq 400$	+1350	+680	+400	-								
$400 < d \leq 450$	+1500	+760	+440	-	+230	+135	-	+68	-	+20	0	
$450 < d \leq 500$	+1650	+840	+480	-								

5.6-Ajustes

- Los ajustes se realizan cuando debemos encajar dos piezas de manera que queden acopladas perfectamente.
- Hay tres tipos de ajustes:
 - Ajuste con holgura: cuando las piezas encajan pero tienen un poco de juego. Ejemplo: $40^{+0,1}-0 \rightarrow 40^{+0}-0,1$.
 - Ajuste con interferencia: cuando las piezas encajan pero no hay juego. Ejemplo: $40^{+0}-0,1 \rightarrow 40^{+0,1}-0$. En rodamientos debe hacerse este tipo de ajuste.
 - Ajuste indeterminado: cuando no sabemos si habrá holgura o interferencia. Ejemplo: $40^{+0,1}-0,1 \rightarrow 40^{+0,1}-0,1$.



Ajuste con holgura

40,0 – 40,1
39,9 – 40,0

Ajuste con interferencia

39,9 – 40,0
40,0 – 40,1

Ajuste indeterminado

39,9 – 40,1
39,9 – 40,1