

## MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL TALLER

### MEDIDAS INDIVIDUALES

UTILIZACIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD

UTILIZACIÓN DE GUANTES (MECANIZADO Y SOLDADURA)

UTILIZACIÓN DE FAJA O CARRETILLA SI HAY QUE LEVANTAR O TRASLADAR PESOS

PRESTAR ATENCIÓN EN EL USO DE LA MAQUINARIA

USAR MASCARILLAS ANTIGAS EN SOLDADURA

USAR CASCOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA

UTILIZACIÓN DE BUZO O MONO

UTILIZACIÓN DE CASCOS PARA LA CABEZA SI HUBIERA PESOS SUSPENDIDOS

USO DE GAFAS O PANTALLA DE PROTECCIÓN OCULAR

USO DE MANDIL EN SOLDADURA

USO POLAINAS PARA LOS PIES EN SOLDADURA

USO DE CARETA PARA SOLDADURA

LLEVAR EL PELO LARGO RECOGIDO

NO LLEVAR COLLARES O PULSERAS

POSICIÓN ERGONÓMICA

NO USAR APARATOS ELÉCTRICOS CON LAS MANOS MOJADAS

### MEDIDAS COLECTIVAS

NO INTERFERIR A OTRA PERSONA MIENTRAS ESTÁ USANDO LA MAQUINARIA

MANTENER EL TALLER LIMPIO Y RECOGIDO

ILUMINACIÓN CORRECTA

NO FUMAR

VENTILACIÓN ADECUADA

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

SISTEMAS Y APARATOS ELÉCTRICOS EN BUEN ESTADO

SUELO ANTIDESLIZANTE

TEMPERATURA ADECUADA

SALIDAS DE EMERGENCIA

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

FLUOROSCENTES PROTEGIDOS

PLAN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

USO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS

RESPETAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

LIMPIADOR DE OJOS

MANTENER LOS TORNILLOS, MESAS Y ESTANTERIAS BIEN SUJETOS